

하왕십리 신영지웰아파트 ~ 고산자로간 사각형거 보수보강공사

[위치도]



[현 황 사 진]



천정스라브 균열



벽체하부 세굴