


위치도 및 사진대지

○ 위치도



위치 : 영등포구 신길동 247번지 신길지하차도 상부 포장도로 정비 요청
 내용 : 신길재개발 중차량(덤프트럭) 통행량 증가에 따른 지하차도 상부 포장 균열, 파손 정비요청
 (재개발 사업 5월에 중차량 통행 예정으로 인근 삼성레이안(아) 입주자 대표회의 등에서 손상포장 정비 강력 요청함)

○ 사진대지

