

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노 선 명	신반포로
내	용	신반포역		



공	종	포 장 공 사	노 선 명	신반포로
내	용	공사전		

공사명 : 2019년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-남부
 발주처 : 서울특별시

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노	선	명	신반포로
내	용	신반포역				



공	종	포 장 공 사	노	선	명	신반포로
내	용	공사전				

발주처 : 서울특별시
 시공사 : 흥로공영(주), 자승건설(주)

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노 선 명	신반포로
내	용	신반포고가부근		



공	종	포 장 공 사	노 선 명	신반포로
내	용	공사전		

공사명 : 2019년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-남부

발주처 : 서울특별시

시공사 : 흥로공영(주), 자승건설(주)

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노	선	명	서초로
내	용	강남역사거리				




공	종	포 장 공 사	노	선	명	서초로
---	---	---------	---	---	---	-----

내	용	공사전
---	---	-----

공사명 : 2019년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-남부
 발주처 : 서울특별시
 시공사 : 흥로공영(주), 자승건설(주)

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노	선	명	강남대로
---	---	---------	---	---	---	------

내	용	우성아파트사거리
---	---	----------



공	종	포 장 공 사	노 선 명	강남대로
내	용	공사전		

공사명 : 2019년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-남부
 발주처 : 서울특별시
 시공사 : 흥로공영(주), 자승건설(주)

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노 선 명	강남대로
내	용	뱅뱅사거리		



공	종	포 장 공 사	노 선 명	강남대로
내	용	공사전		

공사명 : 2019년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-남부
 발주처 : 서울특별시
 시공사 : 흥로공영(주), 자승건설(주)

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노 선 명	강남대로
내	용	뱅뱅사거리		



공	종	포 장 공 사	노 선 명	강남대로
내	용	공사전		

공사명 : 2019년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-남부
 발주처 : 서울특별시
 시공사 : 흥로공영(주), 자승건설(주)

위치도 및 현황사진



공	종	포 장 공 사	노 선 명	강남대로
내	용	강남역사거리		





공	종	포 장 공 사	노 선 명	강남대로
내	용	공사전		

공사명 : 2019년 도로파손 긴급복구공사(연간단가)-남부
발주처 : 서울특별시
시공사 : 흥로공영(주), 자승건설(주)