

○ 위치도(이문동삼익아파트 버스정류장 측구, 06135)



○ 현장사진

－ 측구파손사항



－ 포장파손 부분 조치

