

아리수 음수대 관리카드

- 기관명 : 오현초등학교
- 위치 : 서울특별시 강북구 월계로 221(번3동 248)
- 관리자 : 소속 행정실 성명 정광식 ☎984-1459
- 아리수 음수대 관리 현황

구분	계	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
설치 수량	11							4	1	
철거 수량	0									5
실제 수량	11							4	1	


※ 철거 수량 : 00대('18년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

- 음수대 설치내역

고유 번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호	
1	본관 1층 행정실	2017	(주)구츠	02)976-2233	
2	본관 1층 세면대앞	2015	(주)구츠	02)976-2233	
3	본관 1층 개별학습실	2017	(주)구츠	02)976-2233	
4	본관 1층 초등돌봄교실 2	2017	(주)구츠	02)976-2233	
5	본관 1층 초등돌봄교실 1	2016	(주)구츠	02)976-2233	
6	본관 1층 교무실	2017	(주)구츠	02)976-2233	
7	본관 2층 세면대앞	2015	(주)구츠	02)976-2233	
8	본관 2층 보건실	2017	(주)구츠	02)976-2233	
9	본관 3층 세면대앞	2015	(주)구츠	02)976-2233	
10	본관 4층 세면대앞	2015	(주)구츠	02)976-2233	
11	슬기관 1층 컴퓨터실앞	2015	(주)구츠	02)976-2233	

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

		
<p>고유번호 1</p>	<p>고유번호 2</p>	<p>고유번호 3</p>
		
<p>고유번호 4</p>	<p>고유번호 5</p>	<p>고유번호 6</p>
		
<p>고유번호 7</p>	<p>고유번호 8</p>	<p>고유번호 9</p>
		
<p>고유번호 10</p>	<p>고유번호 11</p>	

□ 아리수 음수대 점검표(설치 음수대 수 와 일치)

고유 번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		정결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)	
1	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
2	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
3	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
4	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
5	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
6	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
7	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
8	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
9	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
10	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	
11	2018.09.20	양호	이상 없음	이상 없음	