

이동정비반 소견서(성동22호)

대시민공개

문서번호 현장대응단-3652

결 재	담당자	담당자	2팀차량관리주 임
	김진희	서승찬	05/01 이학곤

현배치	왕십리119안전센터	차량등록번호	98누8351
차종	현대자동차(3.5톤)	특장	우리특장
장비명	펌프차(성동22호)	고장일시	2019.5.1.
구분	고장부분		정비사항
고장 부분	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원동기 () ○ 동력전달장치 () ○ 조향장치 () ○ 제동장치 () ○ 완충장치 () ○ 주행장치 () ○ 기타 (○) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 펌프가동시 패킹 파손으로 인한 누수 발생 	
고장정도	○ 운행불가 ()	○ 운행가능 (○)	
고장이력	○ 신발생 (○)	○ 재발생 ()	
고장전상태	○ 특별한 상태없었음 (○) ○ 평상시징후가있었음 ()		
정비판단	○ 입고 (○) ○ 출장수리 () ○ 자체정비 ()		
이동정비반 소견	<p>- 자체이동정비반 왕십리119안전센터 펌프차(성동22호)점검한 바 소방차량의 노후로 펌프가동시 패킹 파손으로 인한 누수가 발생하여 자체정비가 불가, 전문 업체에 입고 후 수리를 요합니다.</p>		