

이동정비반 소견서(12호)

대시민공개

문서번호 현장대응단-574

결 재	담당자	담당자	담당자
	황규홍	염상진	01/28 김성광

현배치	현장대응단	차량등록번호	98누8354
차종	벤츠 악트로스	특장	EN3
장비명	굴절사다리차(12호)	고장일시	2020. 1. 28.
구분	고장부분		정비사항
고장부분	<input type="checkbox"/> 원동기 () <input type="checkbox"/> 동력전달장치 () <input type="checkbox"/> 조향장치 () <input type="checkbox"/> 제동장치 () <input type="checkbox"/> 완충장치 () <input type="checkbox"/> 주행장치 () <input type="checkbox"/> 기타 ()		* 특장 유압유 누유로 인한 점검 및 정비 의뢰
고장정도	<input type="checkbox"/> 운행불가 () <input type="checkbox"/> 운행가능 ()		()
고장이력	<input type="checkbox"/> 신발생 () <input type="checkbox"/> 재발생 ()		()
고장전상태	<input type="checkbox"/> 특별한 상태없었음 () <input type="checkbox"/> 평상시징후가있었음 ()		()
정비판단	<input type="checkbox"/> 입고 () <input type="checkbox"/> 출장수리 () <input type="checkbox"/> 자체정비 ()		
이동정비반 소견	특장 유압유 누유로 인한 점검 및 정비 의뢰		