

# 이동정비반 점검 소견서 (17호차)

○ 부서 명 : 현장대응단

대시민공개

현장대응단-4754

○ 차 량 명 : 조연차 17호

○ 차량번호 :

98누8350

○ 고장발생일시 : 2019.7.2.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 ( ) <input type="radio"/> 동력전달장치 ( ) <input type="radio"/> 조향장치 ( ) <input type="radio"/> 제동장치 ( ) <input type="radio"/> 완충장치 ( ) <input type="radio"/> 주행장치 ( ) <input type="radio"/> 기 타 ( √ )	- 뮈타이어 노후
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 ( ) <input type="radio"/> 운행가능 ( √ )	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 ( √ ) <input type="radio"/> 재 발 생 ( )	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 ( ) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ( √ )	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 ( √ ) <input type="radio"/> 출장수리 ( ) <input type="radio"/> 자체정비 ( )	
이동정비반 소 견	●고장내용 이동정비반 점검한바 타이어 노후로 인한 마모상태 불량으로 자체수리 불가하여 전문업체 수리요함.	

2019.7.2.

담당자

김재형

2팀 차량관리주임

07/02  
최강호