이동정비반 점검소견서(87호)

○ 부 서 명 : 현장대응단 대시민공개 현장대응단-6956
○ 차 량 명 이륜구급차(87호) ○ 차량번호 : 서울관악자4803
○ 고장발생일시 : 2018. 9. 10.

구 분	고 장 부 분		점 검 사 항
고장부분	○ 원동기		1. 베터리 및 엔진오일/ 오일휠타 불량
	○ 동력전달장치		
	○ 조향장치		
	○ 제동장치		
	○ 완충장치		
	○ 주행장치		
	○ 기타	√	

고장정도	○ 운행불가		○ 운행가능		√	
고장이력	○ 신발생		○ 재발생		√	
고장전상태	○특별한 상태 없었음	√	○ 평상 시 징후가 없었음			
정비판단	○ 입고	√	○ 출장수리		자체정비	
이동정비반 소 견	관악소방서 현장대응단에서 운용 중인 이륜구급차(87호, 운행거리 9,579km)차량의 베터리 및 엔진오일/오일휠타 불량으로 이동정비반에서 점검한바 전문업체에 입고하여 수리해야 할것으로 판단됩니다.					

2018. 9.10.

★담당자 양태선

2팀차량관리 주임 09/10 송우용