

이동정비반 점검 소견서

- 부 서 명 : 장위안전센터 대시민공개 장위119안전센터-3179
 ○ 차 량 명 : 7-6(장위이륜차) ○ 차량번호 : 서울성북가 1948
 ○ 고장발생일시 : 2018.8.23.(목)

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ()	
	○ 동력전달장치 (○)	
	○ 조향장치 ()	
	○ 제동장치 ()	
	○ 완충장치 ()	
	○ 주행장치 ()	
	○ 기 타 ()	
고장정도	○ 운행불가 (○) ○ 운행가능 ()	
고장이력	○ 신 발생 (○) ○ 재 발생 ()	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 (○) ○ 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	○ 입 고 () ○ 출장수리 (○) ○ 자체정비 ()	
이동정비반 소 견	이륜차 수리전문업체 방문후 부품교환 필요	

2018 . 8. 23.

담당자
3팀차량관리주
임
센터장

박병목
황필성
08/23
남정오