

이동정비반 점검 소견서(공릉 구급차 6-3호)

○ 부 서 명 : 공릉119안전센터 대시민공개 현장대응단-3511
 ○ 차 량 명 : 구급차 6-3호 ○ 차량번호 : 75두3917
 ○ 고장발생일시 : 2018. 05. 14.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input checked="" type="radio"/> 기 타 (●)	- 조수석 창문 작동불량
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (●)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 () <input type="radio"/> 재 발 생 (●)	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 () <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 (●)	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 (●) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동정비반	소방위 김종남	소방위 박찬영
이동정비반 소 견	- 간헐적인 작동불량 상태로 전문 정비업체 입고 수리 요함	

2018. 05. 14.

담당자	김현수
담당자	박찬영
3팀차량관리주 임	05/14 김종남