

이동정비반 점검 소견서 (공릉22호)

○ 부 서 명 : 공릉119안전센터 대시민공개 현장대응단-3962
 ○ 차 량 명 : 펌프차(22호) ○ 차량번호 : 87소8635
 ○ 고장발생일시 : 2018. 05. 31.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 (●)	- V형 주경광등 양쪽 각 1개 미점등
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (●)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 (●) <input type="radio"/> 재 발 생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 (●) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 () <input type="radio"/> 출장수리 (●) <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동정비반	소방위 최상재 소방위 오병화	
이동정비반 소 견	- V형 주경광등 양쪽 각 1개씩 2개 미점등으로 전문업체 수리의뢰 요함.	

2018. 05.31.

담당자

오병화

담당자

05/31
최상재