

이동정비반 점검 소견서(공릉22호)

○ 부서 명 : 공릉119안전센터

대시민공개

현장대응단-1294

○ 차량 명 : 펌프차(22호)

○ 차량번호 : 87소8635

○ 고장발생일시 : 2019.02.27.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 (●)	- 차량 에어라인 전체 미세 누기 조치 요함
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (●)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 () <input type="radio"/> 재 발 생 (●)	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 () <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 (●)	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 (●) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동정비반	소방위 윤성권	소방위 최상재
이동정비반 소견	- 차량 에어라인 전체적인 미세 누기로 인하여 전문 정비업체에 점검 및 정비 요함.	

2019.02.27.

담당자

이연섭

담당자

최상재

2팀차량관리주
임

02/27
윤성권