

이동정비반 점검 소견서 (6-2호)

○ 부 서 명 : 방배119안전센터
 ○ 차 량 명 : 방배6-2호 구급차
 ○ 고장발생일시 : 2020년 10월 22일

대시민공개 방배119안전센터-4684
 ○ 차량번호 : 71노 9314

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="checkbox"/> 원동기 () <input type="checkbox"/> 동력전달장치 () <input type="checkbox"/> 조향장치 () <input type="checkbox"/> 제동장치 () <input type="checkbox"/> 완충장치 () <input type="checkbox"/> 주행장치 () <input type="checkbox"/> 기 타 ()	오일쿨러어셈블리 및 부동액, 엔진오일세트교환등
고장정도	<input type="checkbox"/> 운행불가 () <input type="checkbox"/> 운행가능 ()	
고장이력	<input type="checkbox"/> 신 발생 () <input type="checkbox"/> 재 발생 ()	
고장전상태	<input type="checkbox"/> 특별한상태없었음 () <input type="checkbox"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="checkbox"/> 입 고 () <input type="checkbox"/> 출장수리 () <input type="checkbox"/> 자체정비 ()	
이동정비반 소 견	엔진오일누유로 전문정비업체 수리요함	

2020. 10. 22.

담당자

양민석

담당자

이병균

1팀차량관리주임

10/22
정해남