# 이동정비반 점검 소견서(상계 펌프차)

○ 부 서 명 : 상계119안전센터 대시민공개 현장대응단-4366
○ 차 량 명 : 펌프차(21호) ○ 차량번호 : 99가7854
○ 고장발생일시 : 2018. 06. 17.

| 구 분 | 고 장 부 분 | 정 비 사 항 |
|---|---|---|
| 고장부분 | ○ 원동기 ( )<br>○ 동력전달장치 ( )<br>○ 조향장치 ( )<br>○ 제동장치 ( )<br>○ 완충장치 ( )<br>○ 주행장치 ( )<br>○ 기 타 ( ● ) | - 밧데리 충전효율 저하<br>- 밧데리 교환 요함. |
| 고장정도 | ○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 ( ● ) | |
| 고장이력 | ○ 신 발 생 ( ● ) ○ 재 발 생 ( ) | |
| 고장전상태 | ○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시징후가있었음 ( ● ) | |
| 정비판단 | ○ 입 고 ( ) ○ 출장수리 ( ● ) ○ 자체정비 ( ) | |
| 이동정비반 | 소방위 김종남 / 소방위 박찬영 / 소방위 용만수 | |
| 이동정비반 소 견 | - 밧데리 충전효율 저하로 시동 및 전기장치 작동 불량 우려.<br>- 전문업체에서 출장수리로 신품 교환 필요함. | |

2018. 06. 17.

★담당자 이장근
담당자 용만수
3팀차량관리주임 06/17 김종남