이동정비반 점검 소견서(서대문100호)

○ 부 서 명 : 현장대응단 대시민공개 현장대응단-2053
○ 차 량 명 : 서대문(100호) ○ 차량번호 : 71어1273
○ 고장발생일시 : 2019. 3. 25.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 (○) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 특장장치 ( ) ○ 기 타 ( )	이동정비반 (소방위 정용태 외 2명) 확인한 바 엔진오일 교환 주기가 도래하여 엔진오일 및 필터, 에어크리너 필터 등 교환 필요함.
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 (○)	
고장이력	○ 신 발 생 (○) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태 없었음 (○) ○ 평상시 징후가 있었음 ( )	
정비판단	○ 입 고 (○) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반 소 견	이동정비반 (소방위 정용태 외 2명) 확인한 바 엔진오일 교환주기 도래로 인해 정비업체 입고하여 엔진오일, 엔진오일 필터, 에어크리너 필터 등 교환 필요한 것으로 사료됨.	

2019. 3. 25.

담당자 변성우

3팀차량관리주임 03/25 정용태