

이동정비반 점검 소견서 (전농 6-2호)

○ 부 서 명 : 전농119안전센터

대시민공개

현장대응단-5955

○ 차 량 명 : 구급차(6-2호)

○ 차량번호 : 72모8452

○ 요 청 일 시 : 2018. 07. 20.

| 구 분 | 고 장 부 분 | 정 비 사 항 |
|--------------|--|---|
| 고장부분 | <input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 () | <input type="radio"/> 공장입고 수리조치 요망. |
| 고장정도 | <input type="radio"/> 운행불가 () | <input type="radio"/> 운행가능 () |
| 고장이력 | <input type="radio"/> 신 발생 () | <input type="radio"/> 재 발생 () |
| 고장전상태 | <input type="radio"/> 특별한상태없었음 () | <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 () |
| 정비판단 | <input type="radio"/> 입 고 () | <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 () |
| 이동점검반 소 견 | 【년식 : 2015년식】 상기 차량은 라디에이터 팬(왼쪽)이 작동을 하지 않아 차량보닛 내부의 과열 및 엔진과열, 에어컨 고장으로 인하여 전문 정비업 체 입고후 점검 정비 요함. | |

2018. 07. 20.

담당자
3팀차량관리주
임

임용철
07/20
정회채