

이동정비반 점검 소견서 (전농 6-2호)

○ 부 서 명 : 전농119안전센터
 ○ 차 량 명 : 구급차(6-2호)
 ○ 요 청 일 시 : 2018. 06. 06.

대시민공개 현장대응단-4744
 ○ 차량번호 : 72모8452

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 (○) <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 (○) <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 (○)	○ 공장입고 수리조치 요망.
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 (○) <input type="radio"/> 운행가능 ()	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 (○) <input type="radio"/> 재 발 생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 () <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 (○)	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 (○) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동점검반 소 견	【년식 : 2015년식】 상기 차량은 엔진 과열현상으로 확인해 본 바 오른쪽 엔진 라디에이터 고장 원인으로 확인되며, 그 밖의 브레이크작동 불량 및 방향지시등 고장으로 인하여 전문업체 입고 후 점검 정비 요함.	

2018. 06. 06.

담당자
 3팀차량관리주
 임

임용철
 06/06
 정희채