이동정비반 점검 소견서(중부13호)

○ 부 서 명 : 을지로119안전센터 대시민공개 현장대응단-6967
○ 차 량 명 : 굴절차 (중부13호) ○ 차량번호 98더6888
○ 고장발생일시 : 2018년 10월 27일 ○ 운행 ㎞ 5,159 km

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 (○)	- 붐 신장중 이상음 발생 차량 하체 유압호스 연결부분 누유등
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 (○)	
고장이력	○ 신 발 생 (○) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시징후가있었음 (○)	
정비판단	○ 입 고 (○) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반 소 견	- 공장 입고 수리 요함	

2018. 10. 29.

이동정비반(점검자) 소방위 서명원
이동정비반(점검자) 소방위 조규문
★담당자 민영준
담당자 서명원
진압3대장 10/29 장석용