이동정비반 점검 소견서(중부31호)

○ 부 서 명 : 을지로119안전센터 대시민공개 현장대응단-6200
○ 차 량 명 : 탱크차 (31호) ○ 차량번호 95수9823
○ 고장발생일시 : 2018년 9월 21일 ○ 운행 ㎞ 7,015

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 (○)	- 엔진 출력 저하
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 (○)	
고장이력	○ 신 발 생 (○) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시징후가있었음 (○)	
정비판단	○ 입 고 (○) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반 소 견	- 을지로119안전센터에서 관리·운용중인 탱크차의 엔진 출력저하로 전문업체 입고 후 점거 요	

2018. 9. 21.

이동정비반(점검자) 소방위 이준우
이동정비반(점검자) 소방위 조규문

담당자 민영준
3팀차량관리주임 이준우
지휘3팀장 09/21 김명수