이동정비반 점검 소견서(중부6-3호)

○ 부 서 명 : 회현119안전센터 대시민공개 현장대응단-4438
○ 차 량 명 : 구급차(중부6-3호) ○ 차량번호 71더2874
○ 고장발생일시 : 2018년 7월 9일 ○ 운행 ㎞ 38,415km

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 (○)	- 경광등 및 사이렌 작동불량
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 (○)	
고장이력	○ 신 발 생 (○) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 (○) ○ 평상시징후가있었음 ( )	
정비판단	○ 입 고 (○) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반 소 견	- 회현119안전센터에서 관리·운용중인 구급차6-3호(71더2874)의 경광등 및 사이렌에 고장이 발생하여 성화기술산업(화곡동) 정비센터 입고 수리를 요함	

2018. 7. 9.

이동정비반(점검자) 소방위 전종배
이동정비반(점검자) 소방교 윤수영

담당자 윤수영
진압2대장 이기수
지휘2팀장 07/10 한성욱