

# 이동정비반 점검 소견서 (현장대응단 8호)

○ 부 서 명 : 동대문소방서 현장대응단 대시민공개                    현장대응단-4222  
 ○ 차 량 명 : 현장대응단 8호    ○ 차량번호 : 80거 4562  
 ○ 요 청 일 시 : 2019.05.23.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="checkbox"/> 원동기    (   ) <input type="checkbox"/> 동력전달장치                                    (   ) <input type="checkbox"/> 조향장치    (   ) <input type="checkbox"/> 제동장치    (   ) <input type="checkbox"/> 완충장치    (   ) <input type="checkbox"/> 주행장치    (   ) <input type="checkbox"/> 기    타    (   ○ )	○ 에어컨 냉매부족 확인
고장정도	<input type="checkbox"/> 운행불가    (   ) <input type="checkbox"/> 운행가능    (   ○ )	
고장이력	<input type="checkbox"/> 신 발 생    (   ○ ) <input type="checkbox"/> 재 발 생    (   )	
고장전상태	<input type="checkbox"/> 특별한상태없었음 (   ○ ) <input type="checkbox"/> 평상시징후가있었음 (   )	
정비판단	<input type="checkbox"/> 입    고 (   ) <input type="checkbox"/> 출장수리 (   ○ ) <input type="checkbox"/> 자체정비 (   )	
이동점검반 소    견	○ 현장대응단에서 관리·운용 중인 소방차량 8호 에어컨 냉매부족으로 차량운행에 문제가 있어 자체수리불가로 판단되어 원인파악 및 전문업체 수리 요함.	

2019. 05. 23.

담당자  
3팀차량관리주  
임

김병국  
05/24  
정회재