

# 이동정비반 점검 소견서 (10호)

○ 부 서 명 : 현장대응단

대시민공개      현장대응단-5578

○ 차 량 명 : 10호 화재조사차

○ 차량번호 : 71러 8094

○ 요 청 일 시 : 2019. 8. 6.

| 구 분          | 고 장 부 분   | 정비(점검)사항   |
|--------------|---|--|
| 고장부분         | <input type="checkbox"/> 원동기                    (   )<br><input type="checkbox"/> 동력전달장치            (   )<br><input type="checkbox"/> 조향장치                    (   )<br><input type="checkbox"/> 제동장치                    (   )<br><input type="checkbox"/> 완충장치                    (   )<br><input type="checkbox"/> 주행장치                    (   )<br><input type="checkbox"/> 기    타                    ( ○ ) | <input type="checkbox"/> 가파른 오르막길에서 차량 뒤로 밀리며 벽에 충돌하여 차량 후방 우상향 파손, 후방 유리창 파손 및 범퍼 손상. |
| 고장정도         | <input type="checkbox"/> 운행불가            (   ) <input type="checkbox"/> 운행가능            ( ○ )   |  |
| 고장이력         | <input type="checkbox"/> 신 발 생            ( ○ ) <input type="checkbox"/> 재 발 생            (   )   |  |
| 고장전상태        | <input type="checkbox"/> 특별한상태없었음 ( ○ ) <input type="checkbox"/> 평상시징후가있었음 (   )  |  |
| 정비판단         | <input type="checkbox"/> 입    고 ( ○ ) <input type="checkbox"/> 출장수리 (   ) <input type="checkbox"/> 기타 (   )   |  |
| 이동점검반 소    견 | <input type="checkbox"/> 전문업체 방문하여 해당부품 교환 및 수리 요함.   |  |

2019. 6. 24.

담당자  
1팀차량관리주  
임  
지휘1팀장

이가을  
이종수  
08/15  
조영래