

이동정비반 점검 소견서 (200호 구조공작차)

○ 부서 명 : 현장대응단 대시민공개 현장대응단-4025
 ○ 차량 명 : 구조공작차(200호) ○ 차량번호 : 99거5240
 ○ 요청 일 시 : 2019. 5. 17.

| 구분 | 고장부분 | 정비사항 |
|----------|--|-----------------|
| 고장부분 | <input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기타 (○) | ○ 운전석 의자 및 에어누기 |
| 고장정도 | <input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (○) | |
| 고장이력 | <input type="radio"/> 신 발생 (○) <input type="radio"/> 재 발생 () | |
| 고장전상태 | <input type="radio"/> 특별한상태없었음 (○) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 () | |
| 정비판단 | <input type="radio"/> 입고 (○) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 () | |
| 이동점검반 소견 | ○ 현장대응단 구조공작차량(200호)의 운전석 의자 및 에어누기로 전문업체에서 수리 요함. | |

2019. 5. 17.

담당자
1팀차량관리주
임

김인수
05/17
代백양준