

이동정비반 점검 소견서 (200호 구조공작차)

부서 명 : 현장대응단 대시민공개 현장대응단-7316
 차 량 명 : 구조공작차(200호) 차량번호 : 99거5240
 요 청 일 시 : 2019. 9. 19.(목)

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="checkbox"/> 원동기 () <input type="checkbox"/> 동력전달장치 () <input type="checkbox"/> 조향장치 () <input type="checkbox"/> 제동장치 () <input type="checkbox"/> 완충장치 () <input type="checkbox"/> 주행장치 () <input type="checkbox"/> 기 타 ()	<input type="checkbox"/> 전동 원치 무선장치 수리
고장정도	<input type="checkbox"/> 운행불가 () <input type="checkbox"/> 운행가능 ()	
고장이력	<input type="checkbox"/> 신 발생 () <input type="checkbox"/> 재 발생 ()	
고장전상태	<input type="checkbox"/> 특별한상태없었음 () <input type="checkbox"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="checkbox"/> 입 고 () <input type="checkbox"/> 출장수리 () <input type="checkbox"/> 자체정비 ()	
이동점검반 소 견	<input type="checkbox"/> 현장대응단에서 관리·운영 중인 구조공작차량의 전동 원치 무선작동 불량으로 전문업체 점검 및 수리 요함.	

2019. 9. 19

담당자
 담당자
 1팀차량관리주
 임