

이동정비반 점검 소견서 (22호)

○ 부 서 명 : 창동119안전센터
 ○ 차 량 명 : 펌프차(22호)
 ○ 고장발생일시 : 2019. 09. 23.

대시민공개 창동119안전센터-3438
 ○ 차량번호 : 95수9020

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 (●) <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 ()	○ UCP 베어링 고장으로 인한 출수불능
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 (●) <input type="radio"/> 운행가능 ()	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 (●) <input type="radio"/> 재 발 생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 (●) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 (●) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동정비반	소방장 김회태	소방위 양주봉 소방위 황영석
이동정비반 소 견	- UCP 베어링 고장으로 인한 출수 불능.수리 요함.	

2019. 09. 23.

담당자	고수근
담당자	양주봉
2팀차량관리주 임	09/23 황영석