이동정비반 점검 소견서(6-2호 구급차)

○ 부 서 명 : 전농119안전센터 대시민공개 현장대응단-6170

○ 차 량 명 : 구급차(6-2호) ○ 차량번호 : 71도5746

○ 요 청 일 시 : 2019. 8. 6.(화)

구 분	고 장 부 분			정 비 사 항	
고장부분	○ 원동기	()	○ 비상등 고장 (연결선 접지 불량)	
	○ 동력전달장치	()		
	○ 조향장치	()		
	○ 제동장치	()		
	○ 완충장치	()		
	○ 주행장치	()		
	○ 기 타	())		
고장정도	○ 운행불가 () ○ 운행가능 (○)				
고장이력	○ 신 발 생				
고장전상태	○ 특별한상태없었음 (○) ○ 평상시징후가있었음 ()				
정비판단	○ 입 고 (○) ○ 출장수리 (
이동점검반 소 견	○ 전농119안전센터에서 관리·운용 중인 구급차량 6-2호의 비상등이 작동하지 않아 점검결과 차량내부 연결선 고장으로 전문업체 입 고하여 수리 요함.				

2019. 8. 6.

담당자 **김인수**

담당자 **백양준**

1팀차량관리주 08/06 임 代**백양준**