

이동정비반 점검 소견서 (6-3호)

- 부 서 명 : 공릉119안전센터 대시민공개 현장대응단-506
 ○ 차 량 명 : 구급차(6-3호) ○ 차량번호 : 75두3917
 ○ 고장발생일시 : 2018. 1. 22.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 (●)	- 우측 창문 작동 불량
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (●)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발 생 (●) <input type="radio"/> 재 발 생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 (●) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 () <input type="radio"/> 출장수리 (●) <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동정비반	소방위 윤성권 소방장 오병화 소방사 강 인	
이동정비반 소 견	- 과다사용으로 인한 우측 창문 개폐불량으로 인한 수리요함.	

2018. 1. 22.

담당자
 담당자
 2팀차량관리주
 임