

이동정비반 점검 소견서(6-3호)

○ 부서 명 : 쌍문119안전센터

대시민공개

쌍문119안전센터-1883

○ 차량 명 : 구급차(6-3호)

○ 차량번호 : 72주2991

○ 고장발생일시 : 2019. 5. 27.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 () <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 (●)	<input type="radio"/> 구급차 우측 상단 롤러 도어 오픈 고장으로 인한 문 이탈
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (●)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발생 (●) <input type="radio"/> 재 발생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 (●) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 () <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 (●)	
이동정비반	소방위 송철승 소방위 오병화 소방장 강성중	
이동정비반 소 견	- 구급차 우측 상단 롤러 도어 오픈 고장으로 인한 문 이탈. 차량정비센터 자체정비 요함.	

2019. 5. 27

담당자

김현철

담당자

오병화

3팀차량관리주
임

05/27
송철승