

# 이동정비반 점검 소견서 (6-3호)

○ 부 서 명 : 쌍문119안전센터

대시민공개

쌍문119안전센터-2718

○ 차 량 명 : 구급차(6-3호)

○ 차량번호 : 72주2991

○ 고장발생일자 : 2019. 8. 1.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 ( ) <input type="radio"/> 동력전달장치 ( ) <input type="radio"/> 조향장치 ( ) <input type="radio"/> 제동장치 ( ) <input type="radio"/> 완충장치 ( ) <input type="radio"/> 주행장치 ( ) <input type="radio"/> 기 타 ( ● )	○ 구급차 서치라이트 작동불량
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 ( ) <input type="radio"/> 운행가능 ( ● )	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발생 ( ● ) <input type="radio"/> 재 발생 ( )	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 ( ● ) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ( )	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 ( ● ) <input type="radio"/> 출장수리 ( ) <input type="radio"/> 자체정비 ( )	
이동정비반	소방위 김흥수	소방위 오병화
이동정비반 소 견	- 구급차 서치라이트 작동불량으로 교체요함	

2019. 8. 1

담당자

김현철

담당자

오병화

3팀차량관리주  
임

08/01  
김흥수