이동정비반 점검 소견서(6-5호)

○ 부 서 명 : 수락119안전센터 대시민공개 현장대응단-3132
○ 차 량 명 : 구급차(6-5호) ○ 차량번호 : 74무6234
○ 고장발생일시 : 2018. 4. 30.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 (●) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( )	- 앞바퀴 브레이크라이닝 패드의 마모로 인한 소음발생
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 (●)	
고장이력	○ 신 발 생 (●) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 (●) ○ 평상시징후가있었음 ( )	
정비판단	○ 입 고 (●) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반	소방위 김학수 / 소방위 고재환	
이동정비반 소 견	- 앞바퀴 브레이크라이닝 패드의 마모로 인한 소음발생으로 전문 공업사 입고 후 수리요함	

2018. 4. 30.

담당자 고재환

1팀차량관리주임 04/30 김학수