이동정비반 점검 소견서(6-7호)

○ 부 서 명 : 상계119안전센터 대시민공개 현장대응단-1569
○ 차 량 명 : 구급차(6-7호) ○ 차량번호 : 71나2964
○ 고장발생일시 : 2018. 3. 2.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 (●) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( )	- 주차브레이크 캐이블 고착으로 인한 밀림현상
고장정도	○ 운행불가 ( ) ○ 운행가능 (●)	
고장이력	○ 신 발 생 (●) ○ 재 발 생 ( )	
고장전상태	○ 특별한상태없었음 (●) ○ 평상시징후가있었음 ( )	
정비판단	○ 입 고 (●) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )	
이동정비반	소방위 김학수 / 소방위 고재환 / 소방위 이정근	
이동정비반 소 견	- 전문정비업체 입고 및 정비요함.	

2018. 3. 2.

담당자	이정근
담당자	고재환
1팀차량관리주임	03/02 김학수