

이동정비반 점검 소견서(8-4호)

○ 부서 명 : 쌍문119안전센터

대시민공개

쌍문119안전센터-2801

○ 차량 명 : 이륜차(8-4호)

○ 차량번호 : 서울도봉 자6196

○ 고장발생일자 : 2019. 8. 5.

구 분	고 장 부 분	정 비 사 항
고장부분	<input type="radio"/> 원동기 (●) <input type="radio"/> 동력전달장치 () <input type="radio"/> 조향장치 () <input type="radio"/> 제동장치 () <input type="radio"/> 완충장치 () <input type="radio"/> 주행장치 () <input type="radio"/> 기 타 ()	○ 오토바이 엔진오일 누유
고장정도	<input type="radio"/> 운행불가 () <input type="radio"/> 운행가능 (●)	
고장이력	<input type="radio"/> 신 발생 (●) <input type="radio"/> 재 발생 ()	
고장전상태	<input type="radio"/> 특별한상태없었음 (●) <input type="radio"/> 평상시징후가있었음 ()	
정비판단	<input type="radio"/> 입 고 (●) <input type="radio"/> 출장수리 () <input type="radio"/> 자체정비 ()	
이동정비반	소방위 김현덕	소방위 김정택
이동정비반 소 견	소방위 임흥기	
	- 오토바이 엔진오일 누유 수리	

2019. 8. 6

담당자

송성혁

담당자

임흥기

1팀차량관리주
임

08/07
김현덕