

“예고없는 재난사고 진단으로 안전보장”
한국재난연구원

서울시 금천구 벚꽃로 244(가산동,벽산디지털밸리5차) 1501호 / 전화 (02) 2082-5402 / 전송 (02) 2082-5406
 이사장 윤영조 E-mail : kdri2000@chol.com

문서번호 한재연 2018 - 309

시행일자 2018. 06

경 유

수 신 서울특별시청 귀하

참 조 교량안전과

선 결			지 시	
접 수	일자 시각	2018. . . . :	결 재 · 공 람	
	번호			
	처 리 과			
	담 당 자			

제 목 “이수고가 외 2개소 정밀점검 및 숲내교 하자점검용역” 수행에 따른 협조 공문

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.


2. 서울특별시 교량안전과에서 발주하여 저희 (재)한국재난연구원과 미승씨앤에스검사(주)에서 수행중인 『이수고가 외 2개소 정밀점검 및 숲내교 하자점검 용역』에 대한 현장조사를 위하여 반포한강공원(반포천)내에 출입 및 주차협조를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용역명: 이수고가 외 2개소 정밀점검 및 숲내교 하자점검용역
- 용역기간: 2018. 3. 26. ~ 2018. 12. 31
- 용역사: (재)한국재난연구원, 미승씨앤에스검사(주)

사업책임기술자 김기준(02-2082-5400)

붙 임 : 1. 세부 점검계획 및 차량제원, 용역계약서 1부 - 끝 -

한국재난연구원장
 “알뜰설계/정밀시공/인명보호/재산보호”


반포 한강공원내 점검차량 출입 및 주차협조 요청

- 1) 용역명 : 이수고가 외 2개소 정밀점검 및 숲내교 하자점검 용역
- 2) 용역기간 : 2018.3.26.~2018.12.31.
- 3) 진단기관 : (재)한국재난연구원, 미승씨앤에스검사(주)
- 4) 점검 세부 계획

시설물명	점검 위치	점검 기간	점검시간	점검차량
이수고가	반포한강공원내 (반포천)	2018.03.26. ~ 2018.12.31	오전9시~ 오후6시 (평일주간)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 고소작업차(5톤): 충북99바3901 충북99바3903 ■ 작업차량: ■ (재)한국재난연구원 스타렉스 96버8198

※ 점검 중 안전요원, 안전 시설물을 설치하여 공원 이용자의 민원이 발생하지 않도록 하며, 점검 후 정리정돈을 실시하여 잔해물이 남지 않도록 함.

※ 고소작업차 차량변경시 한강관리사무소에 신고함.

