

정비 대상 위치도 및 현장사진



(연번)1

용마산로 558 소화전 맨홀 단차

위 치 도

정 비 전



(연번)2

동일로 654 소화전 맨홀 단차

위 치 도

정 비 전



(연번)3

봉우재로 206 소화전 맨홀 단차

위 치 도

정 비 전

정비 대상 위치도 및 현장사진



(연번)4

봉우재로 169 소화전 맨홀 단차

위 치 도

정 비 전



(연번)5

용마산로 519 소화전 맨홀 단차

위 치 도

정 비 전



(연번)6

사가정로 380 소화전 맨홀 단차

위 치 도

정 비 전

정비 대상 위치도 및 현장사진



(연번)7	답십리로 372 상수도 맨홀 단차	
	위 치 도	정 비 전
(연번)8		
	위 치 도	정 비 전
(연번)9		
	위 치 도	정 비 전