

일 일 작 업 보 고 서

2019년 5월 27일 월요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소파	홍곡동	홍익이원교차로	0.5	0.5	1	3	앱
침하	홍익동	P4 농산물직판장	1	3	1	가라	앱
소파		미아사거리 10m 앞	1	1	1	1	앱
(행안부 제. 비아영역)							
< 보 우 및 순찰 >							

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			6		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 김성희 임현진 임경민				
장비	대복캡(순찰용) 풍라(배낭용)				

4/940 5.24/1004.3
4

일 일 작업 보고서

2019년 5월 21일 월요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
주간정단	릉 원로	대릉역 4번출구					
		가르릉 보수			1		
		1000진영일당					
		가르릉 보수			1		
소 리라	라라로	40P. 에스 5일전 2차	1	1	1	2	순
주간정단	월 리로	221, 2번등 좌측소					
		주간횡단 개선			1		
	드 풍로	드릉소방서 접류장					
		가릉 보수			2		
		X. 수장실 점검.					
		드릉로, 동일로, 상계로.					
		좌릉로, 화랑로, 사릉소					

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			2		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	김성호, 주태진, 김종현, 박일명
장비	5호(크레인), 18호(조형수)