일 일 작 업 보 고 서

2019년 5 월 28 일 화 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
침 하	보문로	113팀 PC방	2	8	1	1	순
〃	삼청로	6P 이명애	1.5	5	1	1	〃
돌빠짐	세종로	188 미국대사관	0.5	0.5	1	2	앱
침 하		경양지하차도	1	2	1	4	순
소파졸착	율곡로	307 뷰티이마사지	0.5	0.5	1	3	앱
〃	정종로	국민대 팀프	1	3	1	2	순

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		3t			

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조상범 김성화 임현준 임정인
장비	더블캡(맹강열) 보수차(김성만)

6/946 29/1033.3 4/38 7/372
4/43 7/358.25

일 일 작 업 보 고 서

2019 년 5 월 28 일 화 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰,120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
	종 암 호	201, 하월곡동 88-1					
		이상없음.					
정삭(재포장)	화 랑 호	40P, 에스오일 전 2차로	1	2	1	2	순
무단 횡단	삼 양 호	4P5, 하인.					
		기둥 보수			1		
정삭(재포장)	노 원 호	성계 중학교 정류장	0.5	4	1	4	순
〃		한양아파트 건너	1	1.5	1	2	순
〃		방림교회지나 2차로 맨홀	1	1.5	1	2	순

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		1 ton			

■ 투입장비 및 근무자

공무직	백성근. 주태진 김종현. 박일영.
장비	5호(조 영수). 25호(손 용수)