일 일 작 업 보 고 서

2017년 5 월 27 일 수 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
현수막부착	정 릉 로	고각P4 중랑구청	현수막 부착				순
소파물청		정릉로P길 15m건	0.5	1.5	1	가차	〃
보수	해 공 로	11P 파랑새 아파트 정문 시선유도봉	1개				〃
불법보수	종 암 로	미아사거리 ~15m 앞 (종암방향)	1	1	1	1	〃
점검		320 일심회장국	1	0	1	2	〃
〃	보 문 로	108-4 남영곱창	3	4	1	가차	〃
〃		〃	1	1	1	〃	〃
불법보수	안 암 로	150 제일운수회사	1	1.5	1	〃	〃

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		3t	2		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 김성희 임현수 외 3명
장비	더블캡(손용우) 보수차(김희철)

(7/853 24.5/1047.8 (3/41 13/385
4 3/46 13/372.2

일 일 작 업 보 고 서

2019년 5 월 29 일 수 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰,120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
표 지 병	천 천 로	1004, 구영광교회					
		표지병 기초 제거			1		
무단횡단		1023, 페트남 칼국수					
		기초물 보수			1		
소 파	서우봉로	선덕고 사거리 50m 앞	0.5	0.5	1	2	순
정식(재포장)	광 학 로	161, 알뜰존 마트	1.5	3	1	3	순
〃		164, 현대 자동차	2	3	1	3	순
〃		163, 백신경 외과	1	2.5	1	3	순

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		1 ton	1		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	맹성근 주태진 김종현 박일영
장비	5호(김 성 관), 25호(조 영 수)