

일 일 작업 보고서

2019년 5월 30일 목요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
중차량하	중크	203 보령역	1	1	1	2	순
보수		87 K7매장 횡단보도 불등2개					"
중차량보수		41 SC제일은행 영세시대	1	1	1	1	"
보수	성북클	21한사랑동문병원 사선위도봉1개					"
"		1 주미광고 사선위도봉1개					"
소파	삼천클	142 Aznet 제민로	0.5	0.5	1	1	"
소파플랙		PI-1 삼천클 예기동마당	0.5	0.5	1	1	"
맨홀덮개	성북클	122기내 공사광합구 맨홀	1	1	1	1	"
소파인사	성안클	칼국집 초입	0.5	1	1	1	"

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			12		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 김성희 임현우 임경민
장비	이플캡(이벨캡) 포터(조명구)

9/962 5.52/1063.4
8

일 일 작업 보고서

2019년 5월 30일 목요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
무단횡단	호현로	강북구 월계로 193 무단횡단 줄기 설치			1		
	증원로	태릉역 4번출구 카르용 보수					
점	하와랑로	화랑대 사거리 횡단보도 앞 점차 (4x5) - 보수요청			1		
소	좌측응로	노원구 상계동 76P-4	0.5	0.5	2	3	순
	시선유도봉노래로	정릉지하차도 유원 구간 시선유도봉 보수			2		
소	좌파들르	월계 2~3차로 우회도로	1	1	1	2	순
무단횡단	한글바닥로	283 양스타치 카르용 보수			1		
		26P, 아들 브라자 카르용 보수			1		

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			3		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	김성근, 추태진, 김중현, 박인영
장비	5호(권리측)