일 일 작 업 보 고 서

20 19년 5 월 31 일 금 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작업현황 폭	작업현황 연장	작업현황 개소	작업현황 차로	작업현황 유형
소파굴착	정릉로	길음램프 10M앞	1	1	1	2	순
침하		2 쌍용자동차	1	1	1	가차	〃
소파굴착	율곡로	20을(종로6가 287-1)	0.5	0.5	1	2	앱
도구굴착	정릉로	300우리건축환경	1	1.5	1	1	순
굴착보수		정릉로2길입구	1	1	1	1	〃
함몰굴착	창경궁로	종로4가 교차로전	1	1	1	3	앱
함몰	지봉로	2P 신한은행	1	1	1	1	민

〃

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		16	8		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 김영희 임현근 임경민
장비	더블캡(조명수) 보수차(전희국)

8/971 7.47/1070.6 1/42 17/402
2 1/49 17/388.25

일 일 작 업 보 고 서

2019년 5월 31일 금요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰,120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
무단횡단	월계로	월계1교 전					
		무단횡단 철거			1		
시선유도봉		시선유도봉 설치			2		
소 차	노원로	당현2교 전 2차로	0.5	0.5	1	2	순
		〃 앞 1차로	0.5	0.5	1	1	순
정식(재포장)	한천로	옥부수도사업소 정류장	1	17	1	3	순

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		2 ton (대성3ton)			

■ 투입장비 및 근무자

공무직	맥성조 · 주태진 · 김종현 · 박일영
장비	5호(이병국) · 8호(바브캡: 김성만) · 25호(김한원)