일 일 작 업 보 고 서

2014년 6 월 3일 월 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
침하	창경궁로	혜화동로터리횡단보도	0.5	0.5	1	1	민
소파굴착	종로	흥인지문앞	0.5	1.5	1	가차	〃
소파		흥인지문입구	0.5	0.5	1	〃	순
제거	한천로	64용 성북재활용 무단횡단시설물	6경간			중앙	〃
단차	안암로	150 대일문구	1	11	1	가차	〃
소성변형	화랑로	성북13마을버스정류장	0.5	1.5	1	1	〃

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		1t	4		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조상범 임헌근 임경빈 (임성회 : 하계휴가)
장비	더블캡(백상준) 보수차(손용수)

(11/p82 3 26/1096.6

일 일 작 업 보 고 서

2019년 6 월 3 일 월 요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노 선 명	위 치	작 업 현 황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소 파	시루봉로	선덕고 사거리 2차	0.5	0.5	1	2	순
표 지 병	안수봉로	272, 이마트 앞					
		표지병 기초 제거			2		
소 파	도 봉 로	17, 이마트 앞	0.5	0.5	1	3	순
무단 횡 단	노 원 로	구민체육센터 앞			1		
		무단횡단 파손			3		
점 하	시루봉로	250, 선우	0.5	3	1	1	순
〃	도봉산길	도봉산입구 정류장 2차	1	3	1	2	순
〃	도 봉 로	수유사거리 LG 앞	1	2	1	3	순
〃		3, 폰 케이스	2	3	1	4	순

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		1ton	3		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	맥성고 . 주태진 . 김종현 . 박일영 .
장비	7호(이병국) . 24호(맹 강열)