

일 일 작업 보고서

2019년 6월 7일 주요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위	치	작업현황				
				폭	연장	개소	차로	유형
보유	아리랑로	37	하트북동산 무안횡단시설	1개	1개			순
"		18	하나부동산 무안횡단시설	1개	1개			"
정화	화랑로	63	성북로교차로	1.5	1.5	1	1	"
소파흔적	대학로		해화역 3번출구	1	1.5	1	차	민
제기	세갈정로		세갈초교 경취장 무안횡단시설	1	1			순

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			14		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 임현규 임경민 (김성희:관리책)				
장비	다들캡 (김정민) 펌터 (맹강민)				

일 일 작 업 보 고 서

2019년 6월 7일 금요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 엠 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
△	카노원호	412. 스파드 동출영원	1	1	1	2	순
		510, 증발호 1456 (상계 10등 우체국)	0.5	0.5	1	3	순
외관정관	강운호	51, 수영약국					
		카르용 보수			1		
		비탈길 정관.					
		강원호. 카랑호. 한길미성호.					
		석랑호, 동안호, ... 등.					
		X					

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			3		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	박성근. 추태진. 김중현. 박일영.
장비	1호(손용수). 18호(조명수)