

7/1009 6 2/1182.1 3/46 7410 3/5 7402.25

일 일 작 업 보 고 서

2019년 6월 10일 월요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황					
			폭	연장	개소	차로	유형	
의안횡단	한천호	1019, 열차차수						
		카르봉 보수			1			
시선유도봉	노해르	184, 승리르로 삼거리						
		시선유도봉 설치			5			
	한천호	216, 국제1층주위센터 정류장						
		시선유도봉 보수			1			
정식(개포장)	삼양르	308, 빨래를 입구 삼거리	1	2	1	1	순	
"	노해르	한천호차도 끝 우측①	1	1.5	1	3	순	
"		" " " ②	1	1.5	1	3	순	
간차및소파	삼계르	등열르14이, 한대아트러	1	8	1	2	순	
		" " " " 환안보도	0.5	3	1	2		
표지판	등원르	한대아트러 우측						
		표지판 제거			1			

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#780아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		1.5-ton			

■ 투입장비 및 근무자

공무직	김성진, 주태진, 김종현, 박인영
장비	1호(조영수), 2호(김환일)