

# 일 일 작업 보고서

2019년 6월 11일 화요일

**■ 일일작업현황**

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소 파	상청골	P4크리스피바바 래브	0.5	4	1	1	앱
"	장흥골	장흥동 산 81-3P1	0.5	6.5	1	1	"
"	우정국골	58-1 공사강입구	0.5	0.5	1	차차	순
소파골 대항골	대항골	10이서원사대우술여자골	6.5	1	1	1	민
"	종암골	종암강철사정폭강	0.5	1	1	차차	순
"	돌곶이골	136자이부동산 래브	1.5	2	1	"	수
기북등소파	광운골	음진미골강구이	1	1.5	1	1	앱

**■ 사용자재**

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		17	4		

**■ 투입장비 및 근무자**

공무직	조성범, 임현근, 임경민 (김성희: 차량후가)
장비	터블집 (이병국), 봉무차 (손용우)

11/1020 10.5/11P2.6 2/48 28/438  
 2/53 28/425.25

# 일 일 작업 보고서

2019년 6월 11일 화요일

## ■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소 좌 등 일 르		노선구 공릉동 618-1	0.5	0.5	2	1	순
" 좌 광 르		463. 제일정형외과 횡단보도	1	1	1	3	순
침 좌 직 등 르		189. 카센타 앞	1	1	1	2	순
형상(재포장) 드 등 르		간. SK네트웍스 직영 앞	2	6	1	3	순
1		10. 카이아트 주차장 앞	2	8	1	3	순

## ■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#780아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			10		

## ■ 투입장비 및 근무자

공무직	박성근, 추태진, 김종현, 박일영
장비	1호(영상등), 2호(바스켓: 조성익), 24호(조광수)