

일 일 작업 보고서

2019년 6월 12일 수요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			특	연장	개소	차로	유형
작은소파	대학로	103서울대학교연커캠퍼스	0.5	0.5	1	1	인
단차		대학로1길입구	0.5	1	1	차	인
침하	돈화문로	9도부미발당	0.5	1.5	2	1	인
"	"	"	0.5	1	1	1	인
소파콜백	진흥로	국민은행 정취장	0.5	1.5	1	차	순
"	인왕산로	가르등번호3-20	0.5	0.5	1	1	인

■ 사용자재

구 분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			8		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 임원희 임원민 (김성희:위리후가)
장비	수발기 (조명무)

(12/1032 7/11PP.6
2

일 일 작업 보고서

2019년 6월 12일 수요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소 좌오 현크	131	현충로 불우이 앞 개소	0.5	3	1	1	순
소성 변형 드 봉크		드봉동 637-101					
		드봉역 버스 정류장 (평상)	3.5	16	1		→ 무단횡단
무단 횡단 상양크	115	수유2등 파출소 앞					
		무단 횡단 보수			1		
소 좌덕 흥크		우의3교 횡단 앞	0.5	0.5	2	2	순
		" " " " " " " " " " " "	1	1	1	2	순
시선 유도봉 칸헤시크	91	이지주책 앞 횡단 보도					
		시선 유도봉 설치			5		
소 좌등 원크		준계근리공원 100M 전	0.5	0.5	1	3	순
무단 횡단 칸헤비크	4	화계실버센터 앞					
		가로봉 보수			1		

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			18		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	박성근 . 주태진 . 김중현 . 박일영
장비	7호 (손용우)