

일 일 작업 보고서

2019년 6월 13일 목요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소파플랙	한천크	한천크P5관 30m전	0.5	1	1	차	순
"		" 20m전	0.5	1.5	1	"	"
"		" 5m전	0.5	1	1	"	"
침하	화강크	63 성북보건소	1	1.5	1	1	"
소파플랙	정릉크	6 파란등가구	0.5	0.5	1	2	"
소파		국민대앞 경륜장	0.5	0.5	4	차	"

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			1		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 임희주 임경민 (김성희:리깅취가)
장비	여플렉 (김성만)

14/1046 5.75/1205.4 (2/50 6/444
2/44 6/431.25

일 일 작업 보고서

2019년 6월 13일 목요일

일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위 치	작업현황					
			폭	연장	개소	차로	유형	
주	직적릉르	256, 아라트 공사현장 주변						
		직적			1			
위	간정관상계르	315, 맨앞의 뒤밭						
		위안정안 보수			1			
오	직적릉르	북천교 공사구간	아	아	5	3	순	
직	하노해르	501, 나팔구 건너						
		모수가 되었음			1			
직	하노원르	444, 흥영우드 입구 (정식재조장)	2	2	1	3	순	
정식(재조장)	관결비석르	364, 꽃 피플안영	1	2	1	2	순	

사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선탄도봉	무단횡단방지시설
		1 ton	2		

투입장비 및 근무자

공무직	박성근, 주태진, 김중현, 박일영
장비	1호(이명숙), 2호(손용수)