

# 일 일 작업 보고서

2019년 9월 6일 금요일

## ■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위	치	작업현황				
				폭	연장	개소	차로	유형
보수	원천골	558	헤어담 무안횡단시설물	물기	구룡	1개		순
"		554	항민기업 무안횡단시설물	물기	구룡	2개		"
"		555	이촌14길 입구 무안횡단시설물	물기	구룡	1개		"
"		536	헤제 공영사 무안횡단시설물	물기	구룡	1개		"
"		원천골	68길 입구 무안횡단시설물	물기	구룡	1개		"
유기			석과중학교 인근 무안횡단시설물	물기	구룡	4개		"
소파	정흥골		국민대 정흥광	0.5	0.5	1	가	"
제기	안양골	116-1	셀프발레반 무안횡단시설물	물기	구룡	1개		"
보수	원곡골	26P	진일모터스 무안횡단시설물	물기	구룡	5개		"
소파	대학골		동양동 1P-2P	0.5	0.5	1	가	"
보수	삼계골	215	이천이과학과 무안횡단시설물	물기	구룡	6개		"
소파	졸락사	직골	사직골영길입구	1	1	1	3	앱
합동	조각골		193(종횡가 32-8)	1	1	1	가	"
제기	보죽골		20 아포페이지 무안횡단시설물	물기	구룡	3개		인

## ■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
			4		

## ■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범, 김달희, 임현주, 임경민
장비	더블캡 (이秉주)

