

일 일 작업 보고서

2019년 5월 23일 목요일

■ 일일작업현황

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

작업내용	노선명	위치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
소성빈형	동소문로	25(동소문동1가2-4)	0.5	1	2	바2	앱
플랙스보우	종로	413의리은행 비노28차량	1	1.5	1	2	순
산차행하	연곡로	241-2수진빌딩	2.5	5	1	가차	"
플랙스보우	정릉로	또양1동주민센터	1	1	1	"	"

■ 사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		1.5t	6		

■ 투입장비 및 근무자

공무직	조성범 김성희 임현진 임필민	
장비	바른캡(숫양우) 보수차24(맹강일)	

(8/919 31.57/940.34)

일 일 작업 보고서

2019년 5월 23일 목요일

(유형: 순찰, 120, 앱 구분요망)

일일작업현황

작업내용	노선명	위 치	작업현황				
			폭	연장	개소	차로	유형
외안정간	드봉호	120, 드봉변원 (방학동 105-4)					120
		기동철거			1		
소	작 드봉호 110번	44, 상대 야구장 주차	안	1	1	2	순
중	하 드봉호	803, 기아차출차 앞	2	55	1	3	순
중	하 노해트	243, 강릉연육	2	2	1	2	순

사용자재

구분	#67아스콘	#78아스콘	상온아스콘	시선유도봉	무단횡단방지시설
		1.5ton	3		

투입장비 및 근무자

공무직	이성근, 주래진, 김종현, 백인영
장비	려블캡(관희착), 25호(조영수)