

탕춘대성 붕괴구간 임시조치

○ 붕괴현황

- 붕괴구간 : 탕춘대성 상명여고 인접 매점 부분(성벽 높이 3m)
- 붕괴일시 : 2018.5.20.(일) 밤 추정
- 붕괴규모 : 길이 5m × 높이 3m
- 피해상황 : 인명 등 피해 없음
- 붕괴원인 : 최근 폭우로 인한 지반 약화로 추정
- 붕괴사고 신고 접수 : 2018.5.21.(월) 16시경 시민(최성일) 유선 신고

○ 임시조치현황

- 상부 우수침투 방지를 위해 대형 방수포 설치 및 우수차단용 모래주머니 적재



○ 요청사항

- 안전사고 예방을 위해 현재 탐방로 폐쇄 및 우회조치 필요