

## 자동차부품 납품 및 대금 청구서

<메리츠화재해상보험(주)>    보험회사 귀중    일자 : 2018-07-03    페이지 1 OF 1

차량제원	수리차량(피해자)	가해차량	접보번호	2103781
등록번호	75두3917		납세번호	204-86-05111
차    종	그랜드스타렉스		상    호	주)에이치디 원일
소    유    주			대 표 자	신 기 식
수리공장명	모든자동차공업사 935-19	주    소	서울 중랑 목동245-69	
차량관리번호	201807-00015	담당자	이현진	TEL    02-949-2486
청구합계액 (부가세포함)	149,930			보험사지급책임액
				공장인수확인
				조사자 확인

위 차량에 대한 수리부품으로 귀사(위 수리공장)가 주문한 아래 부품을 납품하였기에 그 대금을 청구합니다.    차량관리번호: 201807-00015

부 품 번 호	한 글 부 품 명	수 량	단 가	금 액	감가상각액
H 866114H020	커버-후범버(+센서) NAA	1	84,700	84,700	
H 866304H000	레일-리어 범퍼[+ALL]	1	40,260	40,260	
H 866204H000	업소버[+센서}-리어 범퍼 예 너지	1	11,990	11,990	
H 8659028000	!범버 조립핀	20	165	3,300	
H 866193J100	홀더(4H0 공용)	4	660	2,640	
H 866364H000	스텝 플레이트-리어 범퍼	1	7,040	7,040	
합계:	149,930	책임비율: 100 %	청구금액:	149,930	
특이사항 :					